

Gmund Colors Metallic

CONSEJOS DE IMPRESIÓN

Impresión	<ul style="list-style-type: none">- Impresión offset- Impresión de Letras- Serigrafía- Encuadernación a ciegas- Estampado en caliente- Grabado en papel- Troquelar
Recomendaciones para impresión offset	<ul style="list-style-type: none">- Pantallas de hasta 80 l / cm- Relacionar litografía con el color del papel- Impresión de prueba en el mismo papel- Bajo reducción de color cuando se aplica una fuerte cobertura de tinta - Sin absorción de tinta, por lo tanto:- Utilización de tintas de secado totalmente oxidativas- Impulso de impresión, pilas de impresión bajas- Secado cuidadoso, mínimo 48 horas- No apto para impresoras láser e inyección de tinta
Asesoramiento especial	<ul style="list-style-type: none">- Libre de ácido, pH neutro- La superficie del papel puede variar ligeramente de hacer a hacer- Los papeles naturales tienen un lado superior y un lado inferior. Se recomienda utilizar el lado superior como la parte frontal del proyecto de impresión.- La lámina metálica caliente sobre los papeles acabados puede conducir a la oxidación. El barniz de impresión transparente y parcial bajo la aplicación de lámina caliente puede evitar este efecto. Cuando se aplican motivos importantes, se recomienda este procedimiento.- Para la impresión y el tratamiento, deben seguirse las recomendaciones de los fabricantes de máquinas, tintas, pegamentos, láminas de laminación y gofrado, etc. Por cualquier daño causado por una aplicación incorrecta, Gmund no puede aceptar responsabilidad.